

Montageanleitung für Jetspray

Wichtig vor Montage Kühlung

2-3 Minuten einschalten

- Gummidichtung anfeuchten und auf Kühlzylinder setzen (Bild 1).
- Behälter auf Gummidichtung setzen (Bild 2).
- Behälter mit leichten links rechts Bewegungen über den Kühlzylinder nach unten drücken (Bild 3).
- Behälter bis ganz nach unten drücken (Bild 4).



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4